

PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH  
 OŁTARZA GŁÓWNEGO  
 Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I ŚW. ANNY W DYDNI

Wycena tylko i wyłącznie w oparciu o cennik branżowy - Podstawy Wynagradzania Artystów Plastyków i Konserwatorów Dóbr Kultury, Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki z listopada 2000r., ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki No 44, 2001r.

| Lp. | Element  | Powierzchnia<br>w dm <sup>2</sup> | Pozycja,<br>Tabela | s.p. | s.r.<br>% | Cena<br>za<br>1 dm <sup>2</sup> | Wartość<br>w zł |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 1   | 4 OBRAZY:<br>Święta Rodzina  | 131                               | 1.A-2,<br>Tab.2    |      |           |                                 |                 |
|     | Mała Maryja z rodzicami<br>śś Anną i Joachimem   | 110                               | 1.A-2,<br>Tab.2    |      |           |                                 |                 |
|     | Święta Rodzina   | 260                               | 1.A-2,<br>Tab.3    |      |           |                                 |                 |
|     | Michał Archanioł<br>zabijający szatana   | 260                               | 1.A-2,<br>Tab.3    |      |           |                                 |                 |
| 2   | 4 RZEŻBY:<br>Piotr, Paweł, dwa anioły,<br>PŁASKORZEŻBA: Ostatnia<br>Wieczerza  | 1172                              | 8.A-1 ,<br>Tab. 2  |      |           |                                 |                 |
|     |  | 140,7                             | 8.A-2 ,<br>Tab.1   |      |           |                                 |                 |
|     |  | 105,8                             | Tab. 2             |      |           |                                 |                 |
| 3   | STRUKTURA<br>NIEPOLICHROMOWANA I<br>POLICHROMOWANA,<br>WYSTRÓJ SNYCERSKI<br>ZŁOCONY/SREBRZONY                                  | 3090                              | 8.A-1<br>Tab.1     |      |           |                                 |                 |
|     |  | 923,80                            | Tab. 2             |      |           |                                 |                 |
|     |  | 1450,7                            | 8.A-2<br>Tab.1     |      |           |                                 |                 |
|     |  | 1870,8                            | Tab. 2             |      |           |                                 |                 |
|     |  | 5030                              | 8.A-3<br>Tab.1     |      |           |                                 |                 |
| 4   | Wymiana<br>zdegradowanych<br>konstrukcyjnych<br>elementów ołtarza,<br>Rekonstrukcja<br>zdegradowanych<br>elementów snycerskich | 1000 dm <sup>3</sup>              | 17.C               |      |           |                                 |                 |
| 5   | METALOWA APLIKACJA<br>TABERNAKULUM   | 34,8                              | 8.F-1.d            |      |           |                                 |                 |