

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH

**Temat: Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła Filialnego
Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce**

Adres obiektu: 36-204 Dydnia, Niewistka, nr. Działki 220

**Inwestor - właściciel Parafia Rzymsko – Katolicka w Warze
Pw. Podwyższenia Krzyża Św.**



Data sierpień 2023

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemyślu - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: K-RO.5183-R2 2023.422
data 07.05.2023 podpis

Opracował:

Monika Wojcik

ZAKRES I PROGRAM PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabytkowy Kościół filialny zlokalizowany na działce nr ewid. 220 w Niewistce, gmina Dydnia.

Budynek jest wpisany w rejestrze gminnym ewidencji zabytków.

1. Historia budynku kościoła filialnego w Niewistce

Kościół wybudowany w 1873 r. Fundatorem kościoła był Jan Bobczyński, którego syn ks. Bolesław Bobczyński, (ówczesny dziekan jasielski) poświęcił kościół w roku 1873. Świątynia usytuowana jest w środkowej części wsi, przy drodze biegnącej przez miejscowość, wśród zabudowań. Obecnie kościół jest nie użytkowany, jego rolę spełnia nowy kościół. W Kościele znajduje się ołtarz ze sceną ukrzyżowania Chrystusa oraz obrazy Drogi Krzyżowej. Styl ludowy.

2. Opis ogólny budynku:

Budynek kościoła konstrukcji drewnianej. Posadowiony na fundamencie z kamienia, który jest obecnie otynkowany. Elewacja wykonana z pionowych desek. Dach konstrukcji drewnianej, przykryty blachą stalową. Dach wielospadowy z pojedynczą wieżyczką. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wewnętrzne ściany kościoła z desek. Posadzka wykonana z płytek betonowych.

3. Stan techniczny

Konstrukcja budynku drewniana przykryta dachem konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy stalowej. Konstrukcja budynku i dachu w niedostatecznym stanie technicznym, w czasie wizji lokalnej zidentyfikowano degradację drewna, deskowanie zewnętrzne ścian z pionowe desek zniszczone. Stolarka okienna i

drzwiowa drewniana z licznymi uszkodzeniami. Ściany fundamentowe kamienne z otynkowaniem posiadają liczne pęknięcia, ubytki i deformacje.

4. Zakres prac remontowych I etapu prac

W ramach prac Remontowo - konserwacyjnych zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce zaplanowano:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z naprawą fundamentów
i wykonanie odwodnienia

Wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz ze zmianą odeskowania

Wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem

Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Remont posadzki wewnątrz kościoła

Roboty wykończeniowe wewnątrz kościoła polegające na remoncie ścian wykonanych z desek.

5. Warunki wykonania robót

Wszystkie roboty budowlano montażowe, a także odbiór należy wykonać zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.

6. Załączniki

- zdjęcia budynku
- kopia mapy ewidencyjnej









